


[入門指南] QEC-M-070T × Motion86

– 在觸控螢幕上畫路徑, 三軸即時執行



適用硬體	QEC-M-070T + QEC-R11MP3S
------	--------------------------

開發環境	86Duino IDE
------	-------------

對應範例	Motion86_DrawPath
------	-------------------

文件語言	繁體中文
------	------

目錄

前言	4
1. 快速概覽	4
2. 所需設備	5
3. 功能總覽	6
3.1 Draw – 畫圖與即時位置	6
3.2 Draw 頁面	7
3.3 Jog 頁面	8
3.4 Data 頁面	9
4. 第一次端到端操作流程	11
Step 1:按 SERVO ON(要按兩次)	11
Step 2:按 HOME(可跳過)	11
Step 3:按 READY	11
Step 4:用手指在畫布上畫圖	12
Step 5:按 RUN PATH	12
Step 6:任何時候都可以按 STOP	12
5. Motion86 做了甚麼	13
5.1 用毫米下指令,不用再自己算 pulse	13
5.2 兩個 callback,就接上任何驅動器	13
5.3 超出行程的指令會被擋下來	14
5.4 原點復歸內建,但開關怎麼讀由你決定	14
5.5 將任務點走成一個連續動作	15
5.6 一台主站同時控制三組機構	16
5.7 支援 G-code 指令	17
5.8 Motion86 到底幫你省了多少事	17
6. 程式怎麼組起來	18
6.1 五個檔案	18
6.2 設定一台機器	19
6.3 讓路徑規劃的計算跑在即時週期裡	19
6.4 四個任務怎麼分工	20
7. 安全設計	21
8. 參數調校	22
9. 常見問題	23

10. 資源	24
11. 後續延伸	24

前言

這份入門指南示範如何用一台 **QEC-M-070T** 做出一個完整的**三軸路徑繪製控制器**:操作者用手指在 7 吋觸控螢幕上畫一條線,控制器把線條平滑化、轉成一連串座標點,再交給一台 **QEC-R11MP3S** 的三顆軸即時畫出來。

觸控畫面、EtherCAT 主站、路徑運算、位置紀錄全部跑在同一塊板子上,不需要外接 PC、PLC,也不需要另外插一張運動控制卡。

關於範例裡另外那兩組馬達

範例中還接了兩台 **QEC-R11MP3S**,讓它們同步複製第一台的動作。這兩台不是應用的一部分,而是同步控制的驗證用。

1. 快速概覽

- **用手指畫,機器就照著走**—在畫布上畫一條線,手指放開後程式自動把它整理成一連串座標點(最多 600 點),不需要事先寫好圖形。
- **三顆軸連續動作**—X / Y / Z 依規劃好的路徑走,指令全部用毫米,不必自己換算成 pulse。
- **路徑不會走走停停**—程式會先把後面的點排進緩衝區,Motion86 把相鄰的線段接起來,整條路徑跑起來是一個連續動作。
- **碰到極限開關立刻停**—每個控制週期都檢查開關,一碰到就急停並鎖住,要等開關實際放開才能解除。
- **三個操作頁面**—Draw 畫圖、Jog 手動移動、Data 查看每一個點的執行狀況。

2. 所需設備

項目	說明
QEC-M-070T	EtherCAT 主站,內建 7 吋 800 × 480 觸控螢幕
QEC-R11MP3S × 1	主機構:三軸 CiA402 伺服模組,負責畫路徑
QEC-R11MP3S × 2	選配:同步驗證用,不影響 draw path 本身
24V 電源	Vs 供系統、Vp 供周邊
極限開關	接到主機構模組每一顆軸的數位輸入
開發環境	86Duino IDE

程式裡把三組機台分別叫做 M0、M1、M2。

M0 是主機構,也是這份指南的主角:它裝了原點開關、設定了真實的行程極限、負責把你畫的路徑走出來。

3. 功能總覽

3.1 Draw – 畫圖與即時位置




圖 1 Draw 畫圖頁：格線畫布、橘色安全框、綠色轉換後路徑、紅色即時位置游標，右側是常駐控制欄

畫面上會看到這幾樣東西：

- **橘色方框**—安全繪圖範圍。框外的觸控在還沒轉換成座標點之前就會被排除，避免使用者畫出造成撞機風險的路徑。這個範圍是從實際行程往內縮 25 mm(`DRAW_XY_BUFFER_MM`)得到的。
- **綠色線條**—轉換完成的路徑。手指一放開就會自動計算，不用另外按按鈕(若要重新計算路徑右下角有 **CONVERT** 按鈕可以重新計算)。
- **紅色十字**—機台現在的實際位置。馬達啟動就會出現。使用者可以根據此十字的位置，進行即時監控。
- **底部狀態列**—點數、路徑總長度、M0 的即時 XYZ，右邊還有一個狀態燈號(**OFF** / **ON** / **READY** / **RUN** / **JOG** / **LIMIT**)。

3.2 Draw 頁面

畫面上方的橫幅會直接告訴使用者下一步該按哪一顆按鈕。

顏色	訊息	意思
藍	STEP 1 - press SERVO to enable the drives	還沒啟動馬達
藍	STEP 2 - press HOME, or press READY to zero at this position	還沒建立原點座標
綠	READY - draw a path on the canvas, then press RUN	可以進行路徑繪製
橘	PATH RUNNING (M0 + M1 + M2) - press STOP to abort	執行中, 按下 STOP 暫停繪製任務
紅	LIMIT LATCHED - release the switch, then press CLEAR	撞到極限開關, 已鎖定

3.3 Jog 頁面



圖 2 Jog 手動頁：機台選擇、步進大小、XYZ 正負按鈕與各軸行程範圍

上面先選要動哪一組(M0 / M1 / M2),再選步進量(1 mm 或 5 mm),然後按 X- X+ Y- Y+ Z- Z+。

右邊會即時顯示所選那一組的位置,以及每顆軸的行程範圍:

X	X -	X +	LIMIT	-135.0 .. 135.0
Y	Y -	Y +	LIMIT	-95.0 .. 70.0
Z	Z -	Z +	LIMIT	-15.0 .. 15.0

選到 M1 或 M2 的時候,範圍會變成 **-1000 .. 1000**——因為它們沒有原點開關,絕對位置無從定義,只能給一個很寬鬆的軟體極限。頁面下方也直接寫了這句提醒:*M0 is Limit-switch protected. M1/M2 use soft limits only.*

比較值得注意的是,手動移動不是直接送指令出去。程式先把目標值規範在一個範圍內,再下一個絕對位置指令:

```
x = clampDouble(x + jogDeltaMm, xMin, xMax);
mach->line(x, y, z, JOG_FEEDRATE);
```

3.4 Data 頁面




圖 3 Data 資料頁:座標點表格、進度條、目前執行中的那一列被標成橘色

這一頁把整條路徑攤開:步驟編號、目標 X / Y / Z、進給速度、狀態。

每一步會依序經過三種狀態:

狀態	顏色	意思
Wait	灰	等待中
Running	橘	執行中
Finish	綠	已完成

一頁顯示 7 列,< PREV / NEXT > 可以翻頁。FOLLOW 按鈕是自動跟隨:打開的時候,頁面會自己翻到正在執行的那一步;你只要手動翻過頁,它就會自動關掉。

表格上方還有一條進度條跟一行摘要:

STEP 018/048 X 12.30 Y -7.50 Z -13.00 F 300 RUNNING

當機器畫出來的東西跟你預期的不一樣時,可以透過此頁面查看是座標轉換的問題,還是是機構或參數設定的問題。

表格裡的 Z 全部是 -13 mm, 因為這個範例的 Z 軸不參與繪圖(`PARK_Z_AT_HOME_LIMIT` 為 `true`), 重播的是 X / Y 平面上的形狀。

4. 第一次端到端操作流程

Step 1: 按 SERVO ON(要按兩次)

第一次按—啟動 EtherCAT 主站、掃描三台模組、完成三個 Machine 物件的設定。狀態列會依序印出 `ECAT: master.begin`、`ECAT: attach MP3S 0/1/2`、`ECAT: master.start`，結束後顯示 `Press SERVO again to enable`。

第二次按—依序把每一組的三顆軸切到 CSP 模式並啟動，然後 `machineOn()`。狀態列出現 `M070T servo ready`，底部狀態燈號變成 ON，Draw 頁上的紅色十字也會出現。

分兩次按是刻意的：第一次只做網路初始化，你可以先確認模組都掃到了，再決定要不要真的通電上馬達。

Step 2: 按 HOME(可跳過)

M0 依序尋找 X / Y / Z 的原點開關，找到後用一行 `G92` 把座標系建立起來，再退開 3 mm 離開開關。過程中橫幅會變橘色並顯示 `HOMING IN PROGRESS - do NOT touch any control`。

完成後狀態列顯示 `M0 home done. Press READY.`

這一步可以跳過—如果機器本來就停在一個工作原點，直接按 `READY` 就好，原理與注意事項見 5.4。

Step 3: 按 READY

M0 移動到原點 (0, 0, -13)，準備開始畫圖。

同步驗證用的 M1、M2 則是定義當前位置為起點，之後的位移都從這裡算起。

橫幅轉綠，顯示 `READY - draw a path on the canvas, then press RUN`，狀態燈號變成 `READY`。

Step 4:用手指在畫布上畫圖

在橘色框內畫一個形狀。手指放開的瞬間程式就會自動做三件事:平滑化 → 依 2 mm 間距重新取樣 → 產生座標點清單。狀態列顯示 **Converted: 048 points**,綠色路徑同時出現在畫布上,Data 頁的表格也一起填好。

Step 5:按 RUN PATH

M0 依照座標點清單開始畫,X / Y / Z 三顆軸連續動作。橫幅變橘色,狀態燈號變成 **RUN**。

切到 **Data** 頁可以看到它一步一步跑:進度條前進、目前執行的那一列被標成橘色,頁面會自動翻到正在跑的那一頁。

同時,M1、M2 會複製 M0 的每一段位移。這裡就是同步控制的觀察點:M1 和 M2 機構應該同步執行動作。

全部跑完之後,三組同時回到工作原點—M0 回到原點,M1、M2 回到當初 **G92** 歸零的位置。狀態列顯示 **Task done. M0/M1/M2 at zero.**

Step 6:任何時候都可以按 STOP

STOP 會立刻馬達全部停下來,並且清掉所有還沒執行的請求。

5. Motion86 做了甚麼

上面看到的東西,底下其實只有很少的程式碼。這一節是這份指南真正想講的部分。

5.1 用毫米下指令,不用再自己算 pulse

設定一次「每毫米幾個 pulse」,之後所有指令都用毫米:

```
machine0.config_PPU(Axis_X, 1600.0); // 每 1 mm = 1600 個 pulse
machine0.config_PPU(Axis_Y, 1600.0);
machine0.config_PPU(Axis_Z, 1600.0);
machine0.config_ReverseDirection(Axis_X); // 方向反了就翻過來
```

之後 `machine0.line(12.30, -7.50, -13.00, 300)` 就是「走到 X=12.3、Y=-7.5、Z=-13 這個點,速度 300 mm/min」。

換減速比、換螺桿導程、換編碼器解析度,你只要改 `config_PPU()` 的數字。

5.2 兩個 callback,就接上任何驅動器

EtherCAT 函式庫給你的是驅動器物件,講的是編碼器 pulse:`setTargetPosition()`、`getPositionActualValue()`。

Motion86 給你的是 `Machine` 物件,講的是毫米、進給速度、G-code。

中間就靠這兩個小函式接起來:

```
void setRemoteTargetPos0(int axis, long pos) {
    if (servo[0][axis]) servo[0][axis]->setTargetPosition(pos);
}
long getRemoteTargetPos0(int axis) {
    if (servo[0][axis]) return servo[0][axis]->getPositionActualValue();
    return 0;
}

machine0.config_CustomActuators_CycleTime(ECAT_CYCLE_TIME);
machine0.config_CustomActuators_Callbacks(setRemoteTargetPos0, getRemoteTargetPos0);
```

Motion86 負責「給一個位置」跟「讀回一個位置」。

這件事的價值在哪? 以後你要更換其他馬達,甚至想先用純軟體的模擬軸把流程跑通,主要就是改寫這兩個函式。

5.3 超出行程的指令會被擋下來

```
machine0.config_PosLimit(Axis_X, -135.0, 135.0);
machine0.config_PosLimit(Axis_Y, -95.0, 70.0);
machine0.config_PosLimit(Axis_Z, -15.0, 15.0);
machine0.enableSoftLimit();
```

打開之後,只要目標超出範圍,Motion86 會在送出 `pulse` 之前先擋下這道指令,`line()` 回傳 `false`。

你不用在每一次下指令前手動寫 `if` 判斷,也不用擔心哪個路徑漏檢查。

5.4 原點復歸內建,但開關怎麼讀由你決定

歸 home 的動作 Motion86 幫你做,你只要告訴它「怎麼判斷開關到了沒」:

```
int myMachine0_HomeFeat(homeCommand_t feat) {
    if (feat == READ_HOME_X) return servo[0][0]->getDigitalInputs() & 0x01;
    if (feat == READ_HOME_Y) return servo[0][1]->getDigitalInputs() & 0x01;
    if (feat == READ_HOME_Z) return servo[0][2]->getDigitalInputs() & 0x01;
    return 0;
}

machine0.config_HomeController_Callback(myMachine0_HomeFeat);
machine0.setHomeSpeed(600.0);
machine0.home();
```

考慮到在實務上每個應用場景的 IO 配線不盡相同,有人接驅動器的 DI、有人接主站的 IO、有人用 NPN 有人用 PNP。因此 Motion86 把「怎麼讀開關」這件事交給你決定,開關接法比較特別時,也還能沿用整套函式庫。

找到開關之後,一行 **G-code** 就把座標系建立起來:

```
machine0.gcode("G92 X-135.000 Y-95.000 Z-15.000");
machine0.setAbsolute();
```

G92 不會讓機器動,它只是告訴 Motion86:「你現在待的這個位置,就叫做這個座標。」

這也就是 Step 2 可以跳過的原因:

```
if (!machineHomed && ALLOW_READY_WITHOUT_HOME) {
    machine0.gcode("G92 X0.000 Y0.000 Z-13.000");
    machine0.setAbsolute();
    machineHomed = true;
}
```

不過這裡有個取捨要留意：跳過 HOME 按鈕的時候，軟體極限是從「你當前的位置」開始計算。

5.5 將任務點走成一個連續動作

一條路徑可能有 600 個點，甚至更多。你**不是**送一個點、等它走完、再送下一個（那樣機器會不停抖動），而是持續把緩衝區填滿：

```
while (i < pathCount && !motionStopRequested) {
    MachinePoint p = clampToM0CommandBounds(pathPoints[i]);

    if (anyEnabledCmdBufferFull()) {    // 緩衝滿了，同一個點等一下再試
        yield();
        sleep(1);
        continue;
    }

    machine0.line(p.x, p.y, p.z, p.feed);          // M0: 絕對座標
    mirrorRelativeMove(p.x - prevX, p.y - prevY,    // M1、M2: 相對位移
                      p.z - prevZ, p.feed);
    prevX = p.x; prevY = p.y; prevZ = p.z;
    i++;
}
```

`isCmdBufferFull()` 跟 `getCmdCount()` 讓你看到佇列裡的狀況，所以你的程式可以一直往裡面塞、Motion86 一直往外拿。因為 Motion86 會把相鄰的線段自動銜接起來，48 個點的路徑會走成一個連續動作，而不是 48 次的走走停停。

`getCmdCount()` 還藏了一個很好用的小技巧。「還沒執行的指令數量」剛好就是「你送到哪裡」跟「軸實際走到哪裡」之間的差距：

```
int pending    = machine0.getCmdCount();
int executing  = runSentIndex - pending;
```

Data 頁就是靠這一行判斷該把哪一列標成 Running，完全不用額外紀錄。

5.6 一台主站同時控制三組機構

到這裡為止講的都是 **M0** 這一組三軸。這一小節談的是範例裡另外兩組機台真正要證明的事情。

多加一組機構,程式上就是多一個物件:

```
Machine machine0(CUSTOM_MACHINE_0);  
Machine machine1(CUSTOM_MACHINE_1);  
Machine machine2(CUSTOM_MACHINE_2);
```

三個物件在同一個即時回呼裡依序更新,共用同一個 **500 μs** 的網路週期:

```
void MyCyclicCallback() {  
    machine0.updateAxes();  
    machine1.updateAxes();  
    machine2.updateAxes();  
}
```

關鍵在於它們是三組各自獨立的座標系。你可以讓它們跑三條不同的路徑,寫法跟這裡一樣—只是餵給 **line()** 的座標不同而已。

那為什麼範例讓它們做一樣的動作?因為這樣比較看得出有沒有同步。三組跑不同路徑的時候,不容易用肉眼判斷它們是不是走在同一個節拍上;讓它們畫同一個形狀,落後或抖動就比較容易被看出來。

範例用「相對模式」來做這件事:**M0** 走絕對座標,**M1**、**M2** 切成相對,所以每一道指令重複的是**位移量**而不是目的地—它們因此不需要自己的原點開關,也不需要跟 **M0** 對齊機械座標:

```
machine0.setAbsolute();  
machine1.setRelative();  
machine2.setRelative();
```

也因為這樣,**M1**、**M2** 的軟體極限只能設在 **±1000 mm**,實質上沒有保護作用。這在本範例可行,是因為它們只複製 **M0** 的位移,而 **M0** 的行程本來就被限制住了。如果你要讓它們跑自己的路徑,建議先補上原點開關與正確的行程設定。

5.7 支援 G-code 指令

`gcode()` 隨時可以呼叫,跟 `line()` 混著用也沒問題。這個範例只用到 `G92`(定義目前位置的座標),但同一個入口也吃 `G0` / `G1` / `G2` / `G3`。

意思是:如果你的專案有一部分來自 CAM 輸出的 G-code,不用另外寫,丟給 `gcode()` 就好。

5.8 Motion86 到底幫你省了多少事

這件事	自己要處理的	用 Motion86
毫米 → pulse	每顆軸的換算、四捨五入誤差累積	<code>config_PPU()</code> 一次
三軸走一條直線	自己拆分向量、同步三軸	<code>line(x, y, z, f)</code>
加減速	自己寫 S 曲線或梯形	內建
行程保護	每次下指令前手動檢查	<code>enableSoftLimit()</code>
路徑連續	自己做前瞻與轉角速度	內建緩衝, <code>isCmdBufferFull()</code> 看狀態
原點復歸	自己寫尋找、減速、退開的狀態機	<code>home()</code> + 一個讀開關的 <code>callback</code>
換驅動器品牌	大部分要重寫	改兩個 <code>callback</code>

6. 程式怎麼組起來

6.1 五個檔案

Motion86_DrawPath/	
└─ Motion86_DrawPath.ino	主程式
└─ config.h	所有可以調的參數
└─ app_state.h	兩個模組共用的東西
└─ ui.h	UI 宣告
└─ ui.cpp	UI 畫面物件

`ui.cpp` 完全不下運動指令。按鈕不會直接去呼叫 `machine0.home()`, 而是提出請求, 由運動任務接手:

```
} else if (obj == homeBtn) {
    requestMotion(REQ_HOME);
} else if (obj == stopBtn) {
    requestStop();
} else if (obj == jogXMinusBtn) {
    requestJogMove(AXIS_X, -jogStepMm);
}
```

兩邊往來的所有函式都寫在 `app_state.h` 裡, 一眼看得完:

```
// 在 .ino 實作, 由 ui.cpp 呼叫
void requestMotion(MotionRequest req);
void requestJogMove(machineAxis_t axis, double deltaMm);
void requestStop();

// 在 ui.cpp 實作, 由 .ino 呼叫
void uiInit();
void uiRefresh();
void setStatus(const char *text);
void setHint(const char *text, HintLevel level);
```

實際的好處是: 重畫螢幕、換配色、加第四個頁面, 都不需要動到運動控制的程式。對一台已經在線上運轉的機器來說, 能把改動限制在畫面這一側, 風險會小很多。

6.2 設定一台機器

下方是三軸設定的程式：

```
machine0.config_PPU(AXIS_X, M0_PPU_X);           // 每毫米幾個 pulse
machine0.config_PPU(AXIS_Y, M0_PPU_Y);
machine0.config_PPU(AXIS_Z, M0_PPU_Z);
machine0.config_ReverseDirection(AXIS_X);        // 方向相反就翻過來
machine0.config_PosLimit(AXIS_X, M0_LIMIT_X_MIN, M0_LIMIT_X_MAX);
machine0.config_PosLimit(AXIS_Y, M0_LIMIT_Y_MIN, M0_LIMIT_Y_MAX);
machine0.config_PosLimit(AXIS_Z, M0_LIMIT_Z_MIN, M0_LIMIT_Z_MAX);
machine0.enableSoftLimit();
machine0.setDefaultFeedrate(PATH_FEEDRATE);
machine0.config_HomeController_Callback(myMachine0_HomeFeat);
```

所有大寫的數值都來自 `config.h`, 如果今天要換一台機器來執行, 主要就是改 `config.h` 這個檔案, 運動控制的程式多半不用動。

6.3 讓路徑規劃的計算跑在即時週期裡

Motion86 的位置計算是放在 EtherCAT 主站的即時回呼裡執行的：

```
void MyCyclicCallback() {
    machine0.updateAxes();
    machine1.updateAxes();
    machine2.updateAxes();
    emitPositionTelemetry250Hz();
}

master.attachRTCCyclicCallback(MyCyclicCallback, true);
master.start(ECAT_CYCLE_TIME, ECAT_SYNC); // 500 μs, 時鐘同步
```

每一次 `updateAxes()` 都會算出那台機器的下一個位置, 再透過 `callback` 送出去。

6.4 四個任務怎麼分工

這支程式同時要做四件事,分成四個任務跑在同一顆 CPU 上:

任務	週期	負責什麼
EtherCAT callback	500 μ s	三次 <code>updateAxes()</code> ,順便取位置
motionTask	1 ms	執行 Servo / Home / Ready / Jog / Run 的請求
hmiTask	5 ms	跑 LVGL,每 100 ms 呼叫一次 <code>uiRefresh()</code>
telemetryTask	1 ms	把 250 Hz 的位置資料印到序列埠

其中 EtherCAT callback 的時間最不能被打斷——它必須在 500 μ s 的網路週期內做完。所以它跟其他任務之間交換資料時,沒有用一般的「上鎖」做法(上鎖代表某一邊可能得停下來等),而是用一個計數器:

```
telemetrySeq++;           // 變成奇數 = 正在寫入
telemetrySampleX = x;    telemetrySampleY = y;  telemetrySampleZ = z;
telemetrySeq++;           // 變回偶數 = 寫完了
```

寫的那一邊(EtherCAT callback)只管往前加,不會停下來等。讀的那一邊

(telemetryTask)則是這樣判斷:讀之前先看一次計數器,讀完再看一次——兩次數字一樣,就表示這份資料在讀取過程中沒有被改掉,可以放心用;不一樣就重讀一次。

按鈕的處理也是類似的想法:按下去不會直接呼叫運動函式,而是留下一個請求,由

`motionTask` 一次執行一件。所以復歸過程中不小心多按了幾下,也不會讓狀態錯亂——`canQueueMotionRequest()` 會把它擋掉,並在狀態列寫出被拒絕的原因。

7. 安全設計

這個範例把「防止撞機」拆成三層,分別擋掉不同階段的問題。

防護	擋掉什麼	寫在哪
畫面限制	不合理的輸入	<code>ui.cpp</code>
軟體極限	不合理的指令	<code>.ino</code>
硬體極限	真的撞上去了	<code>.ino</code>

第一層在使用者的手指上。 畫布上的橘色框比實際行程小一圈,框外的觸控在還沒變成座標點之前就被排除。問題在最前端就處理掉,後面的程式不會收到一個超出範圍的點。

第二層在指令送出之前。 `config_PosLimit()` 加上 `enableSoftLimit()` 之後,超出行程的目標值會被 Motion86 擋下來,不會有 `pulse` 送到驅動器。這一層擋的是程式端的錯誤—參數設錯、路徑算錯、或是有人改了程式忘記檢查。

第三層在機構上。 前兩層都是軟體判斷,前提是設定值跟實際機構相符。萬一不符(行程參數填錯、機構被移動過、跳過復歸而位置假設錯誤),就只剩實體開關。程式每個控制週期都讀一次開關,一旦觸發:

```
static void latchM0LimitStop(const char *source) {
    limitSwitchLatched = true;
    motionStopRequested = true;
    stopAllMachines();
    machine0.emgStop();
    setStatus(buf);
    setHint("LIMIT LATCHED - release switch, then press CLEAR", HINT_DANGER);
}
```

`emgStop()` 立刻停止動作,同時把 `limitSwitchLatched` 設起來鎖住狀態。這個「鎖住」是刻意的:開關被壓住的時候常常會有彈跳,如果只靠「開關放開就恢復」,機器可能在操作者還沒反應過來時又動起來。所以 `clearEMGStop()` 一定要等開關實際脫離、而且操作者主動按下 `CLEAR` 之後才會執行。

最後那行 `setHint()` 會立刻把橫幅塗紅,不必等下一次 100 ms 的畫面更新。UI 雖然住

在另一個檔案裡,運動控制這一側需要示警的時候仍然叫得動它。

8. 參數調校

所有速度都集中放在 `config.h`:

```
static const double PATH_FEEDRATE      = 300.0;  // mm/min, 執行路徑
static const double READY_FEEDRATE     = 450.0;  // 回原點
static const double JOG_FEEDRATE       = 250.0;  // 手動微調
static const double HOME_BACKOFF_FEEDRATE = 200.0; // 復歸後退開
static const double HOME_SEEK_SPEED    = 600.0;  // 尋找開關
static const double PATH_SAMPLE_MM     = 2.0;    // 座標點的間距
```

`PATH_FEEDRATE` 建議一次調一點點,同時注意驅動器的追隨誤差。如果速度拉高之後曲線開始變得有稜有角,就把 `PATH_SAMPLE_MM` 調小,讓 Motion86 有更多點可以銜接——代價是同一個緩衝區能裝的路徑長度變短。

`config.h` 裡還放了行程極限、螢幕版面座標、配色。換一台機器來跑,通常從這一個檔案開始調就夠了。

9. 常見問題

只有一台 QEC-R11MP3S, 可以跑 draw path 嗎? 可以。先把 `config.h` 改一行:

```
static const uint8_t ENABLED_MACHINE_GROUPS = 1;    // 原本是 3
```

再把 `.ino` 裡 `initM070TMotion()` 中掛載第 2、3 台模組的那幾行註解掉

(`slave[1].attach(...)` 與 `slave[2].attach(...)` 及其後的 `cia402GetServo()`)——這幾行沒有跟著 `ENABLED_MACHINE_GROUPS` 判斷, 匯流排上找不到模組會卡在這裡。其餘程式不用動, 餵點、極限保護、UI、Data 頁進度追蹤都照常運作。

按了 SERVO 沒反應, 只顯示 `Press SERVO again to enable` 正常。第一次按只做 EtherCAT 初始化, 要再按一次才會啟動驅動器。

橫幅是紅色的 `LIMIT LATCHED`, 按什麼都沒用極限開關還被壓著。先手動把軸移開讓開關脫離, 再按 `CLEAR`。程式刻意要求開關實際釋放後才解除鎖定, 避免開關彈跳造成機器突然又動起來。

按 RUN 顯示 `Press READY before RUNdrawReady` 還是 `false`。Jog 過之後這個旗標會被清掉, 所以手動微調完要再按一次 `READY`。

狀態列出現 `Point outside M0 limit` 或 `Motion command rejected` 軟體極限擋下來了。檢查 `config.h` 裡的 `M0_LIMIT_*` 是不是跟實際行程對得上, 以及 `M0_PPU_*` 有沒有設對——PPU 設錯的話, 毫米數字看起來正常, 實際跑的距離卻會差好幾倍。

手指在畫布上畫不出線兩種可能: 一是手指在橘色安全框外面, 框外的觸控會直接被忽略; 二是機器正在執行動作(`motionBusyForEditing()` 為 `true`), 這時畫布會暫時停止接收輸入。

路徑跑起來曲線有稜角 `PATH_SAMPLE_MM` 太大或 `PATH_FEEDRATE` 太快。先把取樣間距調小到 1.0 mm 試試看。

同步驗證的 M1、M2 完全不動確認 `config.h` 裡的 `ENABLED_MACHINE_GROUPS` 是 3, 並確認有按過 `READY`——M1、M2 是在 `READY` 時用 `G92` 歸零並切到相對模式的, 沒歸零就沒有

起點。(M0 的 draw path 不受影響,少了這兩組一樣跑得完。)

底部狀態列的位置一直顯示 ---- 伺服還沒啟動(`servoReady` 為 `false`)。先完成 Step 1。

序列埠看不到位置資料確認 `ENABLE_POSITION_TELEMETRY` 為 `true`,並把序列埠監控視窗的鮑率設成 `3000000`。

10. 資源

範例程式

```
Motion86_DrawPath/  
├─ Motion86_DrawPath.ino  
├─ config.h  
├─ app_state.h  
├─ ui.h  
└─ ui.cpp
```

五個檔案要放在同一個名為 `Motion86_DrawPath` 的資料夾裡。86Duino IDE 要求資料夾名稱必須跟 `.ino` 檔名一致。

11. 後續延伸

這個範例留了幾個容易延伸的方向：

- 把畫布換成檔案來源。 `pathPoints[]` 只是一個座標點陣列,改成從 SD 卡讀 CSV、或從網路收 G-code,後面的執行流程不用改。
- 讓 Z 軸真的參與。關掉 `PARK_Z_AT_HOME_LIMIT`,並在轉換時給每個點不同的 Z,就能做出提筆落筆的效果。
- 讓 M1、M2 跑自己的路徑。把它們從相對模式改回絕對模式、補上原點開關與行程極限,就從「同步驗證」變成三組真正各自作業的機構。